

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 日付： | 所属： | 氏名： |
|-----|-----|-----|

Case : 94

排水口によって入浴用いすにガタツキが生じ、転倒しそうになる

事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

排水口が周りよりも一段低くなっていることに気がつかず入浴用いすを設置していたため、ガタツキが生じていすから落ちそうになった



| どのような要因が考えられますか？ | どのような対策が必要でしょうか？ |
|------------------|------------------|
| 人（本人・介護者・関係者）の要因 |                  |
| モノ（福祉用具）の要因      |                  |
| 環境の要因            |                  |
| 管理の要因            |                  |

メモ